

3ya1548圆振筛图纸

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



3ya1548圆振筛图纸

检查三角带的张紧程度振动器中的油位情况，检查筛面张紧情况各部螺栓紧固情况和筛面破损情况。

检查旋振筛的筛框的型圈是否有破损，如果有破损需要及时修补，防止物料泄露。

吊装振动筛看似很庞大的一个家伙，但是遵循安装流程的话，一切会很简但很简单。工作过程中应经常观察筛机运行情况，如发现运动不正常或异常声响，应及时停机检查，找出原因，排除故障。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/i6lp3Yv2QPj.html>