

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



plm-500型破碎机滑动离合器

稳定的滑差转矩当激磁电流保持不变时，其传达之转矩不受传动件与从动件之间差速（滑差转速）之影响，静力矩与动力矩无差别。气胎通过若干螺钉固定在罩壳上，闸瓦也用螺钉固定在气胎内圈，在闸瓦固定有摩擦材料，扭矩棒和复位弹簧穿过闸瓦安装在气胎离合器罩壳两侧板上。磁粉离合器-磁粉离合器的结构带滑环圆柱形单间隙结构的磁粉离合器，具有较大惯性的转子用键与从动轴联接，转子外缘的环槽中安装着线圈并用隔磁环封闭，壳体和端盖联接组成的主动件，可在滚动轴承上转动。

优越的耐久性寿命长采用耐热耐磨耗耐氧化耐蚀性超强的超合金磁粉，寿命长。图切向转键离合器-尾板-曲轴-大齿轮-中套-切向转键刚性离合器的安全要求：刚性离合器承受冲击的零件如转键滑销牙碳等应在材质及热处理方面采取措施，进步其强度和冲击韧性。

对于在自动调节系统工作的离合器，应首先考虑工作稳定性能高的磁粉用途广泛：铁钴镍基合金磁粉。线圈组设计使该款离合器结构更紧凑，无需辅助风机就能进行高散热。

通过一问二看三摸四听五操作，弄清楚故障现象和故障发生前后的情况。当过载消除后，启动液压泵电动机向连杆液压缸下油室补充油量后可继续工作。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/jVgyPLKKVrI.html>