

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



pfck1825破碎机的电控柜

组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层，对螺钉过孔边缘及表面的毛刺尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

风机水泵软启动柜具有软启动，有断相，过载，等保护及指示功能；能有效地控制电机的运行和保护电机，能降低启动电流减小启动冲击延长电机和负载寿命，是目前理想的系统控制设备。如果设备运行在一个对噪声敏感的环境中，可以采用滤波器减小辐射干扰。现在的生产量达到设计生产量，我们要求对每台电柜精益求精，在外观和性能上达到最优，每台出厂的电柜均要满足国家规定的质量和安要求。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线功能单元和电缆三个区域。

可以单层（每个显示器为一层，两个显示器叠垒为两层）使用，也可以多层使用；通常（单层）每联或每位常规尺寸为（高）（宽）（深）（平台式高度为）。pfck破碎机的电控柜，三个电源接在一起这个是会烧掉的，因为三个电源会有压差，如果在一个控制系统内有几个电源并在一起使用，当直流近接或是小型继电器工作产生的压差可能会小点，不至于烧坏元件。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/tAOPPFU4mzc.html>