

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



华保颚式破碎机

动颚轴承中心距给矿口平面的高度为了保证在破碎腔的上部产生足够的破碎力来破碎大块物料，在给矿口处，动颚必须有一定的摆动行程。华保颚式破碎机，冲击破碎矿石受高速回转机件的冲击力作用而破碎（图-）由于破碎力。在选择易损件时，往往需要问清楚机体大小，型号，以及易损件的材质。机器发生故障的原因，包括因调整使用维修不当所造成的事故性损坏（如阻塞松动），以及零件因磨损腐蚀学蚀疲劳等原因所造成的自然性损坏。

故障原因及排除方法故障：飞轮旋转但动颚停止摆动产生原因：推力板折断；连杆损坏；弹簧断裂。华保颚式破碎机，两水平面之间的垂直距离就式破碎机在空转行程时矿块落下的距离。鄂式破碎机的最大装料块度应比装料口宽度小，给料的最大石块不应超过装料口的倍。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/yw0hHuaBaoD5t1h.html>