

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



澄江华荣水泥厂矿山破碎站

澄江县环保局和污染减排技术小组陪同督查组成员对其在线监控设施脱硝设施运行情况进行检查，调阅了在线监控设施脱硝中控设施的历史运行数据，翻阅了相关的记录台账。总量指标根据验收监测结果和类比同类水泥厂，云南澄江华荣水泥有限责任公司一期工程实施后废气有组织排放总量为烟尘：粉尘：：均满足云南省环保局云环许准号准予行政许可决定书全厂（两条生产线）污染物排放总量指标：烟尘；粉尘（有组织）；粉尘（无组织）的要求。

六环境保护建设（一）烟气脱硝项目按期运行根据云环发号文件通知，要求澄江华荣一期烟气脱硝项目必须要在以前投入运行，二期烟气脱硝项目要在以前投入运行，并且综合脱硝率不抵于。

工作中，粘土仓中心部分的粘土突然垮落，三名捅土职工也随粘土坠落在粘土仓底部，被垮落的粘土埋压窒息死亡。环保措施及批复执行情况：根据核对有关资料和现场调查，对项目环评批复的条环保要求，有条满足，条部分满足。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/AzQ7ChengJiangGgtsE.html>